



ISNIEJĄCE USZKODZENIA
OZNACZENIA GRAFICZNE:

- USZKODZENIA MECHANICZNE
- USZKODZENIA BIOLOGICZNE
- WTÓRNA KOROZJA
- USZKODZENIA STOLARKI OKIENNEJ
ZAWILGOCENIA DREWNA - STOLARKA DO WYMIANY
- LEKKIE USZKODZENIA STOLARKI
LEKKIE ZAWILGOCENIA DREWNA - STOLARKA OKIENNA
(DRZEWIŃKA DO RENOWACJI)
- USZKODZENIA FIZYCZNO-CHEMICZNE
- USZKODZENIA KONSTRUKCYJNE
- KOROZJA

FACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS ul. Pogodna 9 lok. 19, 15-254 Bałystok, tel. 085 7440474, liczn. 50 1099632 www.autoris.com.pl			
ARCHITEKT:	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Luniewski BL-PCKK16/2003 mgr inż. arch. Fabian Okurowski L-045362	PROJEKT:	REMONT BUDYNKU - ZESPÓŁU PAŁACOWEGO OSRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS
	WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Leniewicz Magdalena SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grywałt BL-PCKK06/2004	ADRES:	Al. Księcia Druckiego, Lubieckiego 1 działka nr geod. 136/2 99-515 Tereš, gm. Sochaczew
KONSTRUKT.	AUTOR: mgr inż. Piotr Górniewicz POL-0002POCK11 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski POL-0002POCK12	INWESTOR:	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
DATA	2013-05-22	SKALA	1:50
		STRONA	12
		TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PLN - ZACH. PAŁAC - STAN ISTNIEJĄCY