



ISNIEJĄCE USZKODZENIA  
OZNACZENIA GRAFICZNE:

- USZKODZENIA MECHANICZNE
- USZKODZENIA BIOLOGICZNE
- WTÓRNA KORROZJA
- USZKODZENIA STOLARKI OKIENNEJ  
ZAWILGOCCENIA DREWNA - STOLARKA DO WYMIANY
- LEKKIE USZKODZENIA STOLARKI  
LEKKIE ZAWILGOCCENIA DREWNA - STOLARKA OKIENNA  
I DRZWIOWA DO RENOWACJI
- USZKODZENIA FIZYCZNO-CHEMICZNE
- USZKODZENIA KONSTRUKCYJNE
- KORROZJA

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS ul. Pogodna 9 lok. 19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl			
ARCHITEKT	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Luniewski BL-POKK/16/2003 mgr inż. arch. Fabian Okurowski LOM33/82 WSPÓŁPRACĄ: mgr inż. arch. Lenkiewicz Magdalena SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grysiel BL-POKK/36/2004	PROJEKT	REMONT BUDYNKU - ZESPÓŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS
KONSTRUK.	AUTOR: mgr inż. Piotr Opatowicz POL/0002/POKK/11 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski K3.1005/P-POKK/12	ADRES	Al. Księcia Druckiego, Lubckiego 1 dlaśka nr geod. 136/2 96-515 Teresin, gm. Sochaczew
DATA	2013-05-22	SKALA	1:50
NR RYSUNKU	13	TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PŁD. - ZACH. PAŁAC - STAN ISTNIEJĄCY
INWESTOR	Fundusz Świadczeń Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa		