

ISNIEJĄCE USZKODZENIA
OZNACZENIA GRAFICZNE:

-  USZKODZENIA MECHANICZNE
-  USZKODZENIA BIOLOGICZNE
-  WTÓRNA KORROZJA
-  USZKODZENIA STOLARKI OKIENNEJ
ZAWILOGCENIA DREWNA - STOLARKA DO WYMIANY
-  LEKKIE USZKODZENIA STOLARKI
LEKKIE ZAWILOGCENIA DREWNA - STOLARKA OKIENNA
I DRZWIOWA DO RENOWACJI
-  USZKODZENIA FIZYCZNO-CHEMICZNE
-  USZKODZENIA KONSTRUKCYJNE
-  KORROZJA

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS ul. Pogodna 9 lok. 19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl			
ARCHITEKT:	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Luniewski BL-POKK16/2003 mgr inż. arch. Fabian Okunowski LOM33/82 WSPÓŁPRACĄ: dr inż. arch. Lenkiewicz Magdalena SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Janusz Grysiel BL-POKK36/2004	PROJEKT:	REMONT BUDYNKU - ZESPÓŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS
KONSTRUKT:	AUTOR: mgr inż. Piotr Opanowicz POL0002/POKK11 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski PL3.005/POKK12	ADRES:	Al. Księcia Druckiego, Lubецkiego 1 dlaśka nr geod. 1 362 96-515 Teresin, gm. Sochaczew
DATA:	2013-05-22	INWESTOR:	Fundusz Świadczeń Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
SKALA:	1:50	TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJA PLN - WSCH. PAŁAC - STAN ISTNIEJĄCY
NR RYSUNKU:	14		