



ISNIEJĄCE USZKODZENIA
OZNACZENIA GRAFICZNE:

- USZKODZENIA MECHANICZNE
- USZKODZENIA BIOLOGICZNE
- WTÓRNA KORROZJA
- USZKODZENIA STOLARKI OKIENNEJ
ZAWILGOCZENIA DREWNA - STOLARKA DO WYMIANY
- LEKKIE USZKODZENIA STOLARKI
LEKKE ZAWILGOCZENIA DREWNA - STOLARKA OKIENNA
(DROBNOWA DO RENOWACJI)
- USZKODZENIA FIZYCZNO-CHEMICZNE
- USZKODZENIA KONSTRUKCYJNE
- KORROZJA

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS ul. Pogodna 9 lok. 19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501096632, www.autoris.com.pl			
ARCHITEKT:	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Lunowski BL-P00K16/2003 mgr inż. arch. Fabian Okurowski L0M3382	PROJEKT:	REMONT BUDYNKU - ZESPÓŁU PALACOWEGO OSRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS
	WSPÓŁPRACOWNIA: mgr inż. arch. Laskiewicz Magdalena SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grywałt BL-P00K16/2004	ADRES:	Al. Księcia Drużkiewicza, Lubuskiego 1 działka nr geod. 136/2 96-515 Teresin, gm. Sochaczew
KONSTRUKTOR:	AUTOR: mgr inż. Piotr Opatowicz PL-0002/POK1/1 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski PL-0002/POK1/2	INWESTOR:	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
DATA:	SKALA:	STR. RYSUNKU:	TYTUŁ RYSUNKU:
2013-05-22	1:50	13	ELEWACJA ISTNIEJĄCA 4