



ISNIEJĄCE USZKODZENIA
OZNACZENIA GRAFICZNE:

- USZKODZENIA MECHANICZNE
- USZKODZENIA BIOLOGICZNE
- WTÓRNA KORROZJA
- USZKODZENIA STOLARKI OKIENNEJ
ZAWILGOCENIA DREWNA - STOLARKA DO WYMIANY
- LEKKIE USZKODZENIA STOLARKI
LEKKIE ZAWILGOCENIA DREWNA - STOLARKA OKIENNA
I DRZWIOWA DO RENOWACJI
- USZKODZENIA FIZYCZNO-CHEMICZNE
- USZKODZENIA KONSTRUKCYJNE
- KORROZJA

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS			
ul. Pogodna 9 lok. 19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl			
ARCHITEKT.	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Lurlewski BL-POKU/16/2003 mgr inż. arch. Fabian Okurowski LOM/33/82	PROJEKT	REMONT BUDYNKU ZESPOŁU PAŁACOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS
	WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Lenkiewicz Magdalena SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grysiel BL-PCHN/06/2004	ADRES	Al. Księcia Druckiego- Lubeckiego 1 dzielnica nr geod. 1/85/2 96-515 Teresin, gm. Sochaczew
KONSTRUK.	AUTOR: mgr inż. Piotr Oponowicz POL/0002/POCK/11 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Modzelewski POL/0002/POCK/12	INWESTOR	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
DATA	2013-05-22	SKALA	1:50
		NR RYSUNKU	11
		TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA ISTNIEJĄCA 2